



N° CV 60295104

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

<b>TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE</b> Contrôle volontaire total	<b>DATE DU CONTRÔLE</b> 29/04/2017	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 17000717
---	---------------------------------------	--

**POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**  
 N° D'AGRÈMENT : S054C076  
 RAISON SOCIALE : PAM CONTROLE AUTO  
 ADRESSE :  
 82 T RUE DU CAMP  
 54700 PONT A MOUSSON  
 Tél : 03.83.81.37-37 - Fax : 03.83.81.37.37

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**  
 VOILQUIN RACHEL 054C0099

<b>CACHET DU CENTRE</b> PAM CONTROLE AUTO Centre de Contrôle Technique 82 T, Rue du Camp 54700 PONT-A-MOUSSON Tél : 03.83.81.37.37 N° SIRET : 379775693 00 01	<b>VISA DU CONTRÔLEUR</b>
---	---------------------------

**VEHICULE CONTRÔLÉ (\*)**

N° Immatriculation	Date	Date de 1 <sup>re</sup> mise en circulation
DL 487 QG (F)	07/11/2014	07/11/2014
Genre	Marque	Type
CTTE	RENAULT	N10BENCT439D62
N° dans la série du type	En.	Puiss.
VF1FW16HG51926214	GO	5
Kilométrage inscrit au compteur	Designation commerciale du véhicule	
72791	KANGOO	

(\*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

**PROPRIÉTAIRE**  
 NOM, PRÉNOM : DIACLOUATION  
 DOMICILE : 4 RUE DU LAVOIR  
 Code postal - Commune : 54840 VELAINE EN HAYE
**RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS**

**Procès-verbal - Page 1 Sur 1**  
 Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation  
 Version du logiciel : C08.01

**1 - Défauts constatés : 4**  
 2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif  
 5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVG, ARD, AVD, ARG  
 6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison ARD  
 \*0.1.1.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION : Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation AV

**2 - Informations :**  
 Les points précédés de la mention "\*" sont soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire.

Le procès-verbal contient 1 page

MESURES	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	902	550
Frein de service		
Force (daN)	G : 349 D : 349	G : 213 D : 200
Déséquilibre (%)	1	7
Force (daN)	G : 349 D : 349	G : 213 D : 200
Efficacité (%)	76	
Efficacité frein stationnement (%)	22	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	3	0
Ripage (m/km)	-8.5	
Feux de croisement (%)	G : -1.1 D : -1.3	h : <0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50	C2 : <0.50



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO