

K09.09



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : **K005483548**

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **CV**
DATE DU CONTRÔLE : **24/07/2017**
N° DU PROCÈS VERBAL : **17078182**

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : **17078136** DATE : **20/07/2017**
N° D'AGREMENT DE L'INSTALLATION : **S088K044**

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S088K044**
RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
ADRESSE : **Zone industrielle n° 2
6, rue Henri Lardet
88195 GOLBEY**

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : **BUISSON OLIVIER**
N° D'AGREMENT : **012K7000**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BX-930-VT (F)	19/03/2015	31/03/2006
Genre	Marque	Type
SREM	FRUEHAUF	TX34CW2EAH1A
N° de série		Energie
VFKTX34CW62EX0421		
Kilométrage au compteur		Carrosserie
		PLSC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : **En charge** CATÉGORIE : **VR-TMA**
VÉHICULE ASSOCIÉ : **BX-370-FF**

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : **NG TRANSAGRI**
ADRESSE : **8 ALLE
88150 THAON LES VOSGES**

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A - Véhicule accepté**

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **20/07/2018**

Numéro de la vignette pare-bris
de visite technique favorable :

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 54% E2: 57% E3: 51%
global : 54%

Secours : indépendance des circuits

Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 11% E2: 19% E3: 11%
Secours : indépendance des circuits

XXXXXXXXXX

XX XXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX
N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : **K005483548**

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO