


## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K006924361

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/07/2020	20022744
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles	
07/01/2021	0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion	
Contrôle technique périodique	4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Avant Droite)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Gauche)	
N° D'AGRÈMENT : S073K059	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite, Latéral Droite Inférieur)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)	
(3) COORDONNÉES : Zone d'Activité du Pré de la Garde 175 Rue Antoine de Saint Exupéry 73300 SAINT - JEAN DE MAURIENNE	9.1.2.d.1. ISSUES DE SECOURS : Présence de film plastique (Arrière Droite Gauche)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 073K7019		
NOM ET PRÉNOM : DINH STEPHANE		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays EE-722-RH (F)	Date d'immatriculation 19/08/2016	Date de 1ère mise en circulation 05/06/2000
Marque RENAULT	Genre TCP	Carrosserie CAR
(1) N° dans la série du type (VIN) VNESFR11200200239	(5) Catégorie internationale M3	
Type/CNIT SFR1126XP	Énergie GO	
Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
847749		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes	<b>Opacité des fumées (<math>\leq 3.00 \text{ m}^{-1}</math>) :</b> C1: $0.41 \text{ m}^{-1}$ C2: $0.37 \text{ m}^{-1}$ <b>Frein de service :</b> Efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) : global: 54% Efficacité par essieu : E1: 73% E2: 45% Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 7% E2: 15% <b>Frein de stationnement :</b> Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 25% <b>Frein de secours :</b> Efficacité globale ( $\geq 25\%$ ) : global: 25% Efficacité par essieu : E2: 40% Déséquilibre ( $< 30\%$ ) : E2: 8% <b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</b> G: -1.5% D: -1.2% h: $< 0,8 \text{ m}$ <b>Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :</b> G: -4.0% D: -1.8% <b>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :</b> Véhicules de transport en commun de personnes	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
9022016		
PROCÈS-VERBAL		